本报连续报道“塘西河污染”引关注　省委常委、合肥市委书记孙金龙表态：

“辖区政府有责任及时监管”

星报追踪

日前，本报连续独家报道了合肥塘西河出现污染的情况，引起了社会各界强烈关注。3月18日，合肥滨湖新区建设指挥部向记者详细介绍了塘西河的现状和治理方案。不仅如此，本报报道还引起了合肥市主要领导高度重视。目前，该市多部门正在摸排塘西河的污染源，积极整治污染。

实习生 皇庆云　记者 何曙光 刘甜甜

进展　合肥市委、市政府已经查到了污染源

3月17、18日，本报连续报道了塘西河水污染事件，在省城各界引起了强烈反响，合肥市委、市政府也在第一时间对事件进行了回应。看到本报的报道之后，省委常委、合肥市委书记孙金龙立即安排市直有关部门进行专项调查，并在发言中公开表态：感谢《市场星报》调查并及时发现了塘西河受污染事件，目前，合肥市委、市政府已经查到了污染源，并即将对制造污染的企业采取必要措施。同时他也表示，事件折射出了辖区政府在监管上的缺失，今后合肥市各县区、开发区都必须严格实行“属地监管”原则，无论出现问题的单位或企业隶属于哪一级别的单位，只要出现问题，当地辖区政府都有责任和义务进行及时监管。

坦言　“仍有一些人在向塘西河内偷排污水”

“作为合肥境内九条入巢湖的河流之一的塘西河，自上世纪90年代以来，由于上游区域经济的快速发展，大量工业废水和生活污水排入，致使河流水质受到严重污染，水体丧失自净能力。”据合肥市滨湖新区建设指挥部有关负责人介绍，目前，导致塘西河的污水源包括居民小区、建筑工地、商业街经营门点、驻地单位和路表垃圾、杂物的污染。

包河区城管局副局长罗斌告诉记者，去年，包河区就成立了塘西河污水专项治理工作小组，随后还排查出有问题的排口85处，整改了71处，封堵4处。

“但是，不排除当前仍有一些单位或个人在向河内偷排污水，我们也在摸排。”罗斌向记者坦言。





本报3月17、18日报道的相关版面

分析　“方兴湖施工是造成本次污染原因之一”

“塘西河近期出现污染的另一个原因是方兴湖的施工造成的。施工期间，河水得不到补给，是此次污水产生的主要原因。”据滨湖新区建设指挥部发展部工程师葛军介绍，塘西河临近下游将形成一个水面大小为1.5倍天鹅湖大小的“方兴湖”，方兴湖的主要作用除景观需求外，最重要的是调蓄与之连接的巢湖洪水，目前方兴湖正在进行竖向开挖工程，为了实施工程，暂时将塘西河水进行截留疏导，河道在工程实施过程中产生的现状，在方兴湖土方工程完工后将恢复。

葛军说，现在，塘西河再生水厂正在试运行，出水用于园林绿化浇灌、市政清洁、塘西河景观补给水源等。

然而，记者在采访中了解到，由于种种原因，塘西河再生水厂仍没有正式启动，大量管网污水仍得不到有效处理。

举措　将采取“巢湖引水、控藻技术”改善水质

记者了解到，塘西河属于城市季节性、雨源性河流，维持自身生态系统平衡所需的水量以及蒸发、渗漏量也非常大，水源补给至关重要。滨湖新区建设指挥部有关负责人告诉记者，下一步，滨湖新区通过再生水厂中水回用、巢湖引水补水等科学调度，保持水体流动，提高河流自净能力。

“引巢湖水是塘西河‘水源补给’的重要部分。利用巢湖水源厂的现有条件建设塘西河补水工程，采用硅藻土除磷控藻技术，去除湖水中富含的磷，处理后的水通过原水管输送至塘西河玉龙路段实施补水。”据省环境科学研究院工程师吴蕾介绍，塘西河的“碧水蓝天”还需要通过给河道补充清洁水源来改善水质。

据了解，硅藻土除磷控藻技术是国家重大水专项成果之一，去除工艺简单经济，针对富营养化水体治理效果明显。

设备成摆设，粉尘漫天飞

和县善厚砂石厂“白色污染”几时休？

偌大的砂石厂看不到洒水车，破碎机未能按规定带水作业，除尘设施成摆设……3月16日，记者用镜头记录下和县善厚镇砂石厂这一幅生产画面。当地居民告诉记者，粉尘污染给他们的生产和生活带来诸多不便，希望有关部门能够管一管砂石厂。

记者 张发平 文/图



砂石厂粉尘漫天飞

粉尘满天飞扬，一片“玉树琼枝”

“我们这里有一家砂石厂，粉尘污染太严重了。”3月16日下午，记者接到读者反映后，立即前往和县善厚镇砂石厂进行调查。

该砂石厂位于和县善厚镇张家山半山腰，记者远远地就能够看到山上“云雾”茫茫，白色的粉尘伴随着隆隆的机器声随风飘扬。记者环顾四周，只见周边的林木和山路被覆盖厚厚的白色粉尘，眼前几乎是一片“玉树琼枝”的白色世界。一位老人在农田做农活，她告诉记者，山上的石矿开了有几年了，他们在这里干农活，一般都是戴头巾或者口罩，即使这样，有时回到家中也是一身粉尘。

没有带水作业，除尘设施成摆设

走进生产现场，记者注意到，该砂石厂从破碎到石料传输未能带水作业，被破碎的石料从皮带运输机口哗哗直泻，粉尘随风肆虐，直呛人口鼻。厂区正前方停着十几辆运输货车和一台推土机，由于现场也没有洒水车洒水，一辆车子开进来，地上尘土卷扬。

通过和该砂石厂工作人员交流，记者了解到，和县善厚镇砂石厂为露天开采白云岩，年开采及加工量为40万吨。该企业一共有3个股东，为合伙企业，采矿许可证有效期至2012年12月12日。

粉尘污染，下一场雨就没有了？

当记者将读者反映的问题向该矿反馈时，该矿办公室叶主任解释道，当天现场之所以看不到洒水车，是因为洒水车被镇政府借调走了。他说，开石矿，一点污染没有，是不可能的。至于粉尘嘛，下一次雨，就没有了。据他介绍，厂里对粉尘治理很重视，不仅对2条生产线焊装除尘罩，还在原料进口和石料出口处进行洒水。为此，厂里还砌了3个水池。

另外，叶主任还向记者介绍，对于砂石厂周边一公里范围内的林木，厂方每年按照每亩150元的标准补助给周边村民，涉及到山尾、郑当卫、山王、小朱庄等几个自然村，补助年限为8年。若农民认为损失超过150元的标准，可由农委和环保部门认定。除此以外，厂方每年还上缴县财政54万元复垦费，用于恢复原貌。

3月17日上午，记者来到和县环境保护局将调查情况进行反馈。该局有关负责人说，环保部门一直要求矿山或砂石厂除尘设施必须与生产同时启动，破碎机必须按照喷淋设施，进行带水作业，洒水车被借走不能成为理由。该负责人表示，他们将派人前往该矿进行调查，一经查实，将督促其整改并给予严肃处理。

足不出户海尔电器到我家

刘先生家的海尔热水器已经用了9年，想换个新的，却没有时间。一天，他发现海尔社区服务中心人员在小区门口搞销售活动，就去凑个热闹。经过咨询讲解后工作人员推荐了一款适合的机型，同时告知可以马上安排服务人员送货进行安装，满意后再付款。刘先生订购了一台，服务人员紧随其到了家里，出示了上岗证，穿上了鞋套，还向他出示了1+5的服务卡，主动要求监督。在安装过程中刘先生发现服务人员进行的是无尘安装，利用一个小小的盒子就解决了原来安装尘土飞扬的情况，这在他家十年前安装时是没有的，海尔的售后真正是以用户的需求不断改进。整个服务时间用了不到两小时，安装完成后服务人员还对使用方法做了仔细的讲解和指导，临走时在他们一再坚持将他家的垃圾带了出去。

中共安徽省委党校
2011年研究生报名工作正在进行中…
省委党校网址：www.ahdx.gov.cn
咨询电话：0551-2173084 2173190 联系人：刘老师