

大风起兮，春日气温再坐“过山车”

我省发布大风蓝色预警信号，今天风力仍然不小

星报讯(记者 祝亮) 4月12日,受冷空气影响,我省大部分地区风力加大,省气象台于当日下午连续发布大风蓝色预警信号和雷雨大风黄色预警信号。据气象部门预计,4月13日,大风仍将持续,并带来阵雨或雷雨,气温明显下降。

昨日下午13:48,省气象台发布大风蓝色预警信号,预警称,24小时内全省大部分地区将出现平均风力4级,阵风7~8级的偏北大风,请注意防范。在两个多小时后,省

气象台又发布了雷雨大风黄色预警信号,称6小时内沿江江南部分地区将出现8级左右雷雨大风,并可能伴有雷暴、短时强降水、局地冰雹等强对流天气。

气象专家提醒政府及相关部门按照职责做好防大风工作;市民应关好门窗,加固围板、棚架、广告牌等易被风吹动的搭建物,妥善安置易受大风影响的室外物品,遮盖建筑物资;相关水域水上作业和过往船舶采取积极的应对措施,如回港避风或者

绕道航行等;行人注意尽量少骑自行车,刮风时不要在广告牌、临时搭建物等下面逗留;有关部门和单位注意森林等防火。

对于发布雷雨大风黄色预警信号的区域,市民则应妥善保管易受雷击的贵重电器设备,断电后放到安全的地方;危险地带和危房居民,以及船舶应到避风场所避风,千万不要在树下、电杆下、塔吊下避雨,出现雷电时应当关闭手机;切断霓虹灯招牌及危险的室外电源;停止露天集体活动,立

即疏散人员;高空、水上等户外作业人员停止作业,危险地带人员撤离。

受较强冷空气影响,预计4月13日全省平均风力逐渐增强到4级,阵风7~8级,全省大部分地区有阵雨或雷雨;平均气温将下降6~8℃,其中省会合肥13日最高气温仅在13℃左右。14日白天气温快速回升,最高气温将轻松重返20℃以上。14~16日全省以多云天气为主。18日前后我省有一次降水过程。

合肥一小区外墙保温层“弱不禁风”大块脱落

隔壁停车场轿车被砸“破相”,赔偿事宜正在协调中

昨日下午13时40分许,合肥气象台发布大风蓝色预警信号后,全市部分地区出现7级阵风。

预警信号发出没多久,省城临泉路与新蚌埠路交口的临泉花苑小区内,5号居民楼的外墙保温层出事了,面积几十平方的保温层像下雨般纷纷掉落,好在没人经过,未造成人员伤亡。但保温层将隔壁停车场的3辆轿车砸中,一轿车受损严重,车顶被砸凹瘪。

■ 星级记者 张敏/文 黄洋洋/图

小区外墙保温层掉落 隔壁停车场轿车遭殃

市场星报记者赶到现场时,楼下已拉起警戒线,物业人员劝导居民绕行,不要围观。

原来,掉落的保温层只是一部分,集中在16楼至20楼的大面积保温层也已“张开嘴”,呈空鼓状,在大风吹动下,不停晃动,随时有继续掉落的风险。

据小区居民介绍,事发前只听到外面风声呼呼,之后听到有重物落地的异响,“楼下的轿车警报器叫个不停,再一看,大量石块砸在车顶上”。

与5号楼相邻的是另一处大厦,楼下是停车场,并排停了3辆轿车。保温层在掉落时,随着抛物线趋势,砸到围墙外的停车场内。

宝马车被石块刮擦掉漆 大众车“秃顶”破了相

经过查看,停车场内3辆轿车均不同程度受伤,除一辆宝马车被石块刮擦掉漆外,就数一辆大众轿车受损最为严重,车主却迟迟未来。

有近2个平方米的保温层全部砸在车顶上,震裂成书本大小,也将车顶砸出脸盆大小的凹痕。此外,后挡风玻璃也被砸得粉碎,大量保温层落入车厢。

居民怀疑,保温层脱落的原因除了大风缘故外,很有可能与此前已出现的空鼓现象有关。

物业部门着手修复 赔偿事宜正在协调中

据悉,该小区交付使用有2年多时间,是第一次发现有如此大面积保温层脱落意外。为防止悬挂的保温层随时脱落,当日下午,物业部门找来工人,通过人工拆除方式,将尚未掉落的保温层一并清除。

物业公司一名负责人表示,已联系上开发商和施工部门前来,商量如何修复缺损的保温层墙面,并对其他墙体进行检查,防止有掉落隐患。目前,就车辆损失和赔偿一事,双方还在进一步协调中。

外墙保温层是新房施工交付前的最后一道环节。据了解,近期,合肥有多个小区出现外墙保温层脱落现象。可这层保温层从高高的墙体坠落,会对路过的市民产生严重威胁。有关部门应该加强对外墙保温层的监控,以保障市民的生命财产安全。



脱落大块保温层的外墙



被砸毁的轿车

相关新闻

疑大风吹歪脚手架 工人不慎坠楼身亡

星报讯(星级记者 张敏) 昨日大风惹祸不断。下午14时许,省城瑶海区临泉路一在建工地上,搭建的脚手架疑被大风吹落,造成一名工人不慎坠下,不幸身亡。

据悉,发生坠楼意外的位于该在建楼房的十几层位置,楼外被防护网围挡起来,楼顶搭建了一排脚手架。事故发生后,部分脚手架脱落,防护网也被吹得东倒西歪。

据知情人介绍,一名20多岁的工人不慎从高处坠落,导致摔伤严重,不幸身亡。目前,事故详细原因还在进一步调查中。

此外,在省城经开区轩辕路与海恒街附近,30多米长的工地围墙被大风刮倒在地,大量砖头散落在人行道上,停在路边展示的一排电动车被砸受损,车部件被砸得七零八落。据悉,事发前并无行人经过,围墙倒下后未造成人员受伤。

相关链接

大风来临前 该如何准备?

- 1、关好门窗,加固围板、棚架、广告牌等易被风吹动的搭建物,妥善安置易受大风影响的室外物品,遮盖建筑物资,防止搭建物倒塌造成人员伤亡;
- 2、如果是危旧房屋,应马上转移避险,尽量将车开到地下停车场或隐蔽处;
- 3、幼儿园、学校应采取暂避措施,发布大风橙色预警信号时建议停课;
- 4、露天集体活动或室内大型集会应及时停止,并做好人员疏散工作,不要在广告牌、临时搭建物等下面逗留、避风;
- 5、船舶应到避风场所避风,加固港口设施,防止船舶走锚、搁浅和碰撞,高空、水上等户外作业人员应停止作业;
- 6、及时切断霓虹灯招牌及危险物的室外电源,以防电击人体或引起火灾;
- 7、林区、草坪要控制火源,做好森林防火和城市防火、景观树木防护等工作。